



El pesaje es un método que permite conocer con precisión la cantidad de material que contiene un tanque, silo o tolva. Aplicable a distintos modelos, vertical u horizontal, independiente de la cantidad de apoyos o puntos de suspensión.

El sistema de pesaje está formado por varias celdas de carga (tantas como apoyos tenga el tanque) y un indicador de peso.

Celdas de carga: Aptas para trabajar a la intemperie o en ambientes agresivos y en zonas clasificadas con riesgo de explosión. Poseen soportes autocentrantes que absorben los esfuerzos laterales para evitar daños sobre las celdas.

Indicador de peso Sipel con toma de cero protegida y comunicación Rs485 para cubrir distancias de hasta 1000 metros. Opcionalmente con placa de potencia para automatizar cargas y descargas o dosificación de ingredientes. Calibración sencilla, totalmente digital.