



Permite realizar reparaciones, controles y verificaciones en poco tiempo, sin necesidad de conectar celdas de carga.

Características:

- Precisión mejor al 0.1 %.
- Resistencia de carga de 350 ohm.
- Simula celdas de hasta 4 mV/V.
- Escala fija y variable.
- Accesorios de conexionado: cable para diferentes marcas y modelos de indicadores.

www.sipel.com.ar

Casa Central: J.M. de Rosas 2233 • (2000) Rosario • Argentina Tel/fax: +54 341 4829180 • ventas@sipel.com.ar
Buenos Aires: Av. Córdoba 6087 • Ciudad de Buenos Aires • Tel/Fax: +54 11 47744791 • ventasba@sipel.com.ar

Sistema de Calidad

ISO 9001
CERTIFICADO