



Permite realizar reparaciones, controles y verificaciones en poco tiempo, sin necesidad de conectar celdas de carga.

### Características:

- Precisión mejor al 0.1 %.
- Resistencia de carga de 350 ohm.
- Simula celdas de hasta 4 mV/V.
- Escala fija y variable.
- Accesorios de conexionado: cable para diferentes marcas y modelos de indicadores.